

Vademecum serwisowe nr 1

O czym warto pamiętać?

1. **Czyszczenie skraplacza.**

Przed wszystkim należy pamiętać o **regularnym czyszczeniu skraplacza**. Dzięki czystemu skraplaczowi unikamy awarii sprężarki, zapobiegamy nadmiernemu zużyciu energii i zapewniamy odpowiednią wydajność chłodniczą.

2. **Gromadzenie się dużej ilości lodu na parowniku.**

W przypadku występowania tego problemu wykonaj następujące czynności:

- a) wyjmij towar,
- b) przeprowadź proces rozmrażania urządzenia wyłączając je, aż do momentu roztopienia lodu,
- c) zwróć uwagę na stan skroplin w pojemniku w celu zapobiegnięcia przelania wody na podłogę
- d) ponownie załącz urządzenie

3. **Komunikat E1 na wyświetlaczu:**

W przypadku występowania tego problemu wykonaj następujące czynności:

- a) należy odszraniać urządzenie w miarę możliwości ręcznie wyłączając agregat na 30-40 minut.
- b) powtarzaj czynność 2-3 razy dziennie.

Pamiętaj, że jesteśmy do Twojej dyspozycji. Jeśli masz pytania, wątpliwości, potrzebujesz porady zadzwoń pod numer:

tel. kom. +48 790 444 982

tel. +48 81 742 53 15